


- Где расположены профили, как редактировать профиль, как сохранить текущий профиль, как перенести текущий профиль (конфигурацию) на другую машину



- Как добавить кнопку в тулбар, как добавить окно быстрого доступа к инструментам



Video

- Сделал LiveCD с Ubuntu Mate и предустановленным софтом myCNC. На видео показано первая тестовая проверка диска с пробной установкой Linux и проверкой запуска myCNC



Video

From:

<https://docs.pv-automation.com/> - **myCNC Online Documentation**

Permanent link:

https://docs.pv-automation.com/ru/video_tutorial

Last update: **2018/03/06 22:40**

